Win11 24H2版本-解決印表機無法掃描回電腦問題

1. Windows 更新請確定更新到目前最新版本!

Windows Update



或是 26100.3775 或 26100.3915

Windows 規格

2. 再來請確認更新後的版本必須為 26100.3323 或是 26100.3476,如下圖所示

| 體驗 | Windows 功能體驗套件 1000.26100.54.0 |
|-------|--------------------------------|
| 序號 | PF3V33A7 |
| OS 組建 | 26100.3476 |
| 安裝於 | 2025/2/6 |
| 版本 | 24H2 |
| 版本 | Windows 11 專業版 |

- 3. Brother Utilities→工具→解除安裝現有機種
- 4. 下載官網完整版驅動程式,並重新安裝驅動
- 5. 裝完完整版驅動後,務必重新啟動電腦(這一步驟最重要)
- 6. 電腦重新開機後,有內建 ControlCenter4 掃描程式的機種即可測試從印表機 掃描回電腦,這時應該就可以正常掃描!

如果內建只有 iPrint&scan 的機種請繼續往下操作,才能正常掃描

7. 開啟 iPrint&Scan 程式→機器掃描設定→再按螢幕中間的設定鈕

| 🖙 Brother iPrint&Scan | | | | - = × |
|-----------------------|---|------|------------------------------|---|
| • | | | ▶ 建立工作流程 | |
| Эрер | 建描 Brother iPrint&Scan 完成 采录 (| 構真耗材 | × 的揉描功能。 _{取消} | MFC-J4540DW 192168.71.71 C ARRtis |
| | | | 1 | 前1 耗材/限器股定 微器停留設定 |

8. 按"設定"

| Brother iPrint&Scan | | - = × |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| ¢ | 图 建立工作流程 | |
| 利印 | K機器的操拼設定結量 Fit (設定)・為工作売程建立建想・ K機器連接至 iPrint&Scan・ K後、 市一下 (設定)・為工作売程建立連想・ | MFC-J4540DW 192168.71.71 ② 運業就修 |
| | S 22 RM | 1111 耗材/機器設定 機器排描設定 |
| | | 十 新道機器 |

9. 最後再按"已完成"即可

| 😨 Brother iPrint&Scan | | - • × |
|-----------------------|--|--|
| 0 | 🔂 建立工作流程 | |
| | 您機器的導描設定碼重 × 設定完成 | • |
| PUED | 正式学校の法書を定定した法規では、法書を定定した法規を定定した。 | MFC-J4540DW 192.168.71.71 ③ 運爆就線 |
| | 己完成 | 新 耗材/機器設定 |
| | | 機器掃描設定 |
| | | 十 新増機器 |

10. 這時應該可以正常操作從印表機掃描回電腦了!